

MONITORAGGIO AMBIENTALE CUNICOLO ESPLORATIVO "LA MADDALENA"
ACQUE SOTTERRANEE

Comune	Codice punto acqua	Nome stazione	Acqua	Gestore	Data campionamento	Ora Misura	Portata (l/s)	Soggiacenza dal p.c. (m)	T. aria (°C)	T. acqua (°C)	Conducibilità a 20°C (uS/cm)	pH	potenziale Redox eH (mV)	Ossigeno disciolto %	Note
CHIOMONTE	AST_222	Verger	ACQUE	ACEA	25/9/2019	N.P.	0.09		12	12.6	302	7.5	482	97	misure alla fontana
CHIOMONTE	AST_381	Chejera	ACQUE		25/9/2019	N.P.	0.01		10	11.7	190	7.8	485	77	
GIAGLIONE	AST_441	Vasca rottura 2	ACQUE	ACEA	25/9/2019	N.P.	0.61		15	10.2	180	7.7	541	93	
GIAGLIONE	AST_446	S.Chiana - ACEA	ACQUE	ACEA	25/9/2019	N.P.	1.06		13	8.9	236	7.8	591	83	misura portata alla fontana e al troppo pieno
CHIOMONTE	AST_677	Teisane Inf. -12	ACQUE		25/9/2019	N.P.	0.52		9	9.6	420	7.3	512	84	
CHIOMONTE	AST_688	Sorgente Valets - 1S	ACQUE		25/9/2019	N.P.	0.31		10	7.78	288	7.7	459	83	
CHIOMONTE	AST_697	Sorgente - Jallin - 11	ACQUE	ACEA	25/9/2019	N.P.	5.86		10	8.6	421	7.3	614	86	
CHIOMONTE	AST_701	Sorgente Rigaud-1	ACQUE	ACEA	25/9/2019	N.P.	1.64		10	9.7	203	7.5	490	100	
CHIOMONTE	AST_712	Sorgente Balme -7	ACQUE		25/9/2019	N.P.	1.41		10	12.7	487	7.1	450	86	

Data: 24/10/2019